


Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 1

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Berufs-Nr.

3140

Arbeitsaufgabe

**Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb**

Frühjahr 2013

F13 3140 B1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2013, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, eine komplexe Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe mit situativen Gesprächsphasen sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Werkzeuge, Baugruppen, Bauteile, Halbzeuge und Normteile bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit prüfen kann.

Die in diesem Heft beschriebene elektrische Anlage muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein. Betriebsübliche Geräte und Materialien sind zugelassen.

Dieses Heft und einen Datenträger zur Speicherung des SPS-Programms hat der Prüfling zur Arbeitsaufgabe inklusive situativer Gesprächsphasen mitzubringen. Eintragungen und Anpassungen an betriebliche Gegebenheiten sind zulässig.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling in die gültigen Arbeitsvorschriften (zum Beispiel BGV A1, BGV A3, DIN VDE 0105 Teil 100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und ebenfalls beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft auf der letzten Seite abgedruckte Formular verwendet werden.

Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Hinweis zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung des Arbeitsauftrags „Sortieranlage“ erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen auf die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass sich der Prüfling mit der Beschreibung des gesamten Steuerungsprozesses, anhand der Hinweise auf den Seiten 20 und 21 gründlich auf die Prüfung vorbereitet.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Gestreckte Abschlussprüfung Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik					
Abschlussprüfung Teil 1			Abschlussprüfung Teil 2		
Gewichtung: 40 %			Gewichtung: 60 %		
Komplexe Arbeitsaufgabe			Prüfungsbereiche		
– Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächsphasen		– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag „Praktische Aufgabe“	– Systementwurf	
				– Funktions- und Systemanalyse	
				– Wirtschafts- und Sozialkunde	
Gewichtung: 50 %		Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	
Vorgabezeit: 6 h 30 min		Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 15 min	
– Planung*		– Teil A (50 %):	– Vorbereitung der praktischen Aufgabe	– Systementwurf	
Richtzeit 1 h 30 min		23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	Vorgabezeit: 8 h	Vorgabezeit: 105 min	
				Gewichtung: 40 %	
– Durchführung		– Teil B (50 %):	– Durchführung der praktischen Aufgabe	Teil A (50 %):	
Richtzeit 3 h 30 min		8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	Vorgabezeit: 6 h	28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	
			inklusive begleitendes Fachgespräch	Teil B (50 %): Projekt 1 oder Projekt 2	
– Kontrolle			Vorgabezeit: 20 min	8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	
Richtzeit 1 h 30 min					
Situative Gesprächsphasen			Phasen:	– Funktions- und Systemanalyse	
Vorgabezeit: 10 min			– Information	Vorgabezeit: 105 min	
– Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten.			– Planung	Gewichtung: 40 %	
– Die Gesprächszeitpunkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen geführt werden.			– Durchführung	Teil A (50 %):	
			– Kontrolle	28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	
			Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand	Teil B (50 %): Projekt 1 oder Projekt 2	
			– der aufgabenspezifischen Unterlagen	8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich	
			– eines begleitenden Fachgesprächs		
			– der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	– Wirtschafts- und Sozialkunde	
				Vorgabezeit: 45 min	
				Gewichtung: 20 %	
				16 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	
				6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl	

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

Arbeitsaufgabe
Standard-Bereitstellungsliste für
den Ausbildungsbetrieb

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

Für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe werden folgende Werkzeuge, Hilfsmittel und Prüfmittel benötigt!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Messgerät für Spannungs- und Durchgangsmessung

II Werkzeuge und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Seitenschneider
2. 1 Kombizange
3. 1 Abisolierwerkzeug
4. 1 Abmantelwerkzeug oder Kabelmesser
5. 1 Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben M2, M3, M4, M5
6. Quetschzange für Aderendhülsen
7. Klebeetiketten
8. Flachspitzzange

III Prüfmittel und Betriebsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Prüfgerät wie in DIN VDE 0113 gefordert
2. 1 Drehfeldprüfgerät
3. 1 Programmiergerät mit Zubehör (bzw. PC)

Arbeitsaufgabe Standard-Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Allgemein

Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau des Schaltschranks/Trägersystems der Sortieranlage dienen die Abbildungen auf den Seiten 6 bis 8 dieses Hefts.

I Teile, die nach der Vormontagezeichnung vormontiert und teilweise vorverdrahtet für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen (Gleichzeitig Stückliste für die Vormontagezeichnungen Seite 7 und 8):

ACHTUNG: Für den Fall, dass beabsichtigt wird, die Baugruppe SPS außerhalb des Schaltschranks (extern) aufzustellen und anzuschließen, sind die mit ** versehenen Positionen gesondert zu berücksichtigen.

- | | | | | |
|-------|---|----|--|--|
| 1. | ⊗ | 1 | Schaltschrank oder anderes Trägersystem (z. B. 600 × 760 mm) mit Grundplatte und Befestigungsmaterial | |
| 2. | ⊗ | 1 | Hutschiene/Tragschiene gelocht 15 × 35; ca. 2 m | |
| 3.** | ⊗ | 6 | Endwinkel passend zu Pos. 2 und 5, (davon 2 für externe SPS) | |
| 4.** | ⊗ | 5 | Abschlussplatte passend zu Pos. 2 und 5, (davon 2 für externe SPS) | |
| 5.** | ⊗ | 69 | Doppelstockklemme 2,5 mm ² passend zu Pos. 2, betriebsüblich (davon 24 für externe SPS) | -X1: 25; -X2: 8; -X4: 12
-X6, -X8 |
| 6.** | ⊗ | 90 | Bezeichnungsschild passend zu Pos. 5 (davon 48 für externe SPS) | |
| 7. | ⊗ | 4 | Verbindungsbrücke passend zu Pos. 5: 3 × 2-polig, 1 × 3-polig, 1 × 5-polig | |
| 8. | ⊗ | 1 | Stromversorgungseinheit 230/24 V oder 400/24 V, 137 VA mit Gleichrichtung | -T1 |
| 9. | ⑤ | 5 | Leitungsschutzautomat betriebsüblich, davon 3 × 2 A sowie 2 × 4 A | -F4 ... -F8 |
| 10. | ③ | 2 | Leistungsschütz 4 kW: 24 V DC, 3H, 2Ö, 2S mit Löschglied (1 Reserve) | -Q1, -Q2 |
| 11. | ③ | 1 | Hilfsschütz 24 V DC, 4Ö, 4S | -K0 |
| 12. | ③ | 3 | Motorschutzschalter 3 × 0,25–0,63 A, optional 3 × 1–1,6 A (mit Hilfskontakt) (1 Reserve) | -F1, ... -F3 |
| 13. | ⊗ | 1 | NOT-AUS-Schaltgerät 24 V DC (min. 3S), einschl. Pilzdrucktaster Ø 40 mm rastend, Druckknopf rot Ø 22, einschließlich gelbes NOT-AUS-Schild | -F9 |
| 14. | ⊗ | 1 | Potenzialklemme/Schiene einschließlich Befestigungsmaterial oder PE-Reihenklammern | |
| 15. | ⊗ | 1 | SPS mit 24 Eingängen und 24 Ausgängen | |
| 16. | ⊗ | 2 | Anschluss für PE mit Befestigungsmaterial gemäß Herstellerangaben (evtl. bauseits vorhanden) | |
| 17. | ⊗ | 1 | Verdrahtungskanal geschlitzt, 75 × 25, ca. 3,5 m | |
| 18. | ⊗ | 1 | Hauptschalter 25 A, 3-polig | |
| 19. | ⑩ | 10 | Leuchtdrucktaster weiß (3 Reserve) (einschließlich Leuchtmittel) | Details siehe Seite 8
Schaltschrank-Tür |
| 20. | ⊗ | 0 | Drucktaster rot | |
| 21. | ⑥ | 1 | Leuchtdrucktaster blau (einschließlich Leuchtmittel) | |
| 22. | ⑥ | 2 | Leuchtmelder weiß (1 Reserve) | |
| 23. | ④ | – | Leuchtmelder rot | |
| 24. | ⊗ | 1 | Drucktaster schwarz (Lt. DIN EN 60204-1 darf auch „Drucktaster rot“ verwendet werden) | |
| 25. | ⊗ | 1 | Netzanschluss 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V; 16 A, bestehend aus: | |
| | ⊗ | 1 | Verschraubung einschließlich Zugentlastung | |
| | ⊗ | 1 | 2,5 m H07RN-F 5G2,5 | |
| | ⊗ | 1 | CEE-Normstecker 3/N/PE ~ 50 Hz, 400 V, 16 A | |
| 26.** | ⊗ | 3 | Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE (2 für externe SPS) | -X14; -X16; -X28 |
| 27.** | ⊗ | 2 | Anbaugehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE (externe SPS) | -X18; -X26 |
| 28.** | ⊗ | 3 | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (2 für externe SPS) | -X14; -X16; -X28 |
| 29.** | ⊗ | 3 | Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 24-polig + PE und Verschraubung (für externe SPS) | -X18; -X24; -X26 |
| 30. | ⊗ | 2 | Anbaugehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE 400 V | -X10; -X50 |
| 31. | ② | 2 | Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung | -X10; -X50 |
| 32. | ⊗ | 40 | Beschriftungsschilder für Bauelemente, z. B. Schütze | |
| 33. | ⊗ | 1 | Verbindungsschlauch für Schaltschranktür einschließlich Befestigungsmaterial 700 mm, Ø min. 50 mm | |

- | | | | | | |
|-----|---|------|--|----------|-----------|
| 34. | ⊗ | 30 | Kabelbinder | | |
| 35. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm ² | schwarz | ca. 40 m |
| 36. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 1,5 mm ² | grüngelb | ca. 3 m |
| 37. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H05V – K 0,5 mm ² | blau | ca. 150 m |
| 38. | ⊗ | 1 | Kunststoffaderleitung H07V – K 2,5 mm ² | grüngelb | ca. 1 m |
| 39. | ⊗ | Div. | Aderendhülse für 0,5 ... 2,5 mm ² (einfach und doppelt) | | |
| 40. | ⊗ | 2 | Quetschkabelschuh für 2,5 mm ² , passend für PE-Anschluss | | |
| 41. | ⊗ | | Diverses Befestigungsmaterial | | |
| 42. | ⊗ | 1 | Spiralband zum Binden von Leitungen zu Kabelbäumen
(Bündelbereich 5 ... 50 mm), ca. 2,0 m | | |
| 43. | ⊗ | 20 | Klebeschilder (Türbeschriftung) | | |
| 44. | ⊗ | 10 | Blindstopfen schwarz, Ø 22 mm | | |

↑
 Material in dieser Prüfung
 Material im Pool bzw. für jede
 nachfolgende Prüfung gleich

* abhängig von der Prüfungsorganisation


Hinweis:
Das Profil (Gerüst) zum Aufstellen des
Schaltschranks oder des Trägersystems
ist mit den vor Ort vorhandenen
Materialien zu realisieren.

**Variante
Trägersystem**
 (Abb. entspricht
nicht der aktuellen
Prüfung)



**Variante
Schaltschrank**
 (Abb. entspricht nicht
der aktuellen Prüfung)





1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Spannungsversorgung
externe SPS

Doppelstockklemmen sind nur erforderlich bei einer SPS außerhalb des Schaltschranks!

1

2

3

4

5

6

7


8


9

Bestückung Schaltschranktür									
Einbauplatz	Betriebsmittel	Bemerkung	Bezeichnung						
1	Leuchtdrucktaster -S1/-P1	weiß	Anlage "Ein"						
2	Leuchtdrucktaster -S2/-P3	weiß	Vorwahl Betriebsart "Hand"						
3	Leuchtdrucktaster -S3/-P4	weiß	Vorwahl Betriebsart "Automatik"						
4	Leuchtdrucktaster -S4/-P8	weiß	Automatik Start						
5									
6									
7									
8	Leuchtmelder -P5	weiß	Betriebsdruck vorhanden						
9	Leuchtdrucktaster -S9/-P10	blau	Quittierung Schutzeinrichtung						
10									
11	Taster -S0	schwarz	Anlage "Aus"						
12									
13									
14									
15									
16	Leuchtdrucktaster -S5/-P9	weiß	Tippbetrieb Bandmotor -M1 vorwärts						
17	Leuchtdrucktaster -S7/-P7	weiß	Zylinder -M4 ausfahren (Hand)						
18	Leuchtdrucktaster -S6/-P6	weiß	Zylinder -M4 einfahren (Hand)						
19									
20									
21	Rasttaster NOT-AUS -S8	rote/gelbe Scheibe							
22	Hauptschalter -Q0	3-polig, 16 A							


Die Einbaumaße/Bohrungen sind an die entsprechenden Schaltschranktypen und die verwendeten Bauteile anzupassen.


Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe Vorbereitung Aufbau: Schaltschrank-Tür		Blattzahl: 13	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:		Blatt-Nr.	Anschl.
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik							2	3







IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe Vorbereitung Stromlaufplan: Steuerstromkreis	Blattzahl: 13	Vor- und Familienname:	Blatt-Nr.	Anschl. →
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik				Prüfungs- nummer:		
						4	5














IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe Vorbereitung SPS Ausgänge (2)	Blattzahl: 13	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	Blatt-Nr. 9	Anschl. → 10
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik						



IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe Vorbereitung SPS Ausgänge (3)	Blattzahl: 13	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	Blatt-Nr. → 10	Anschl. → 11
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik						





Arbeitsaufgabe
Anlagenbeschreibung
„Sortieranlage“**Elektroniker/-in für**
Automatisierungstechnik**Anlagenfunktion:**

Die automatisierte Sortieranlage einer Fabrik wird eingesetzt, um Kunststoff- und Metallwürfel zu trennen. Über eine Rutsche werden die Würfel dem Förderband zugeführt. Durch den Lichtsensor -B3 (Rutsche belegt) wird das Band gestartet. Ist das Band mit einem Metallwürfel belegt, so wird dieser vom induktiven Sensor -B5 erkannt. Erreicht der Metallwürfel -B4, stoppt das Band und der Metallwürfel wird vom Zylinder -M4 ausgestoßen. Ist das Band mit einem Kunststoffwürfel belegt, so startet die Bandlaufzeit ($t = X$ s) wenn der Würfel den Sensor -B4 erreicht hat. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Band automatisch abgeschaltet. Die Bandlaufzeit ist so zu wählen, dass der Würfel sicher im Behälter am Bandende abgelegt wird.

Anlagenstart:

Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 eingeschaltet, -K0 (Steuerung Ein) zieht an und stellt die Versorgungsspannung 24 V für die Sensoren und Aktoren bereit. Dieser Betriebszustand wird über die Meldeleuchte -P1 (Anlage Ein) angezeigt. Der Leuchtmelder -P10 leuchtet (Schutzeinrichtung -F9 nicht quitiert) und die Meldeleuchten -P3 (Handbetrieb), -P4 (Automatik) und -P5 (Betriebsdruck) blinken. Wird -F9 mit Taster -S9 quitiert, erlischt -P10. -P5 leuchtet, wenn Druck vorhanden ist.

Betriebsartenvorwahl:

Nach dem Anlagenstart sind zwei Betriebsarten möglich, wahlweise Handbetrieb oder Automatikbetrieb. Im Handbetrieb wird die Anlage eingerichtet. Im Automatikbetrieb arbeitet die Anlage den Fertigungsprozess (Anlagenfunktion) ab.

Handbetrieb:

Wird der Taster -S2 (Vorwahl Hand) betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P3 (Vorwahl Hand). Die Meldeleuchte -P4 blinkt nicht mehr und erlischt. Wird der Taster -S7 (Zylinder ausfahren) betätigt, so fährt der Zylinder -M4 aus, die Meldeleuchte -P6 (Zylinder eingefahren) erlischt und die Meldeleuchte -P7 leuchtet, sobald der Zylinder -M4 seine Endlage erreicht hat. Nach „Loslassen“ des Tasters -S7 verharrt der Zylinder in der vorderen Endlage (ausgefahren).

Durch Betätigen des Tasters -S6 fährt der Zylinder ein, die Meldeleuchte -P7 erlischt und -P6 leuchtet erneut. Befindet sich der Zylinder -M4 in Grundstellung, so kann der Bandmotor eingeschaltet werden. Mit dem Taster -S5 (Bandmotor -M1 vorwärts) wird der Antriebsmotor im Tipbetrieb gefahren. Die Meldeleuchte -P9 leuchtet, solange der Taster -S5 betätigt ist.

Automatikbetrieb:

Wird der Taster -S3 (Automatikbetrieb) betätigt, so leuchtet die Meldeleuchte -P4 (Vorwahl Automatik) und die Meldeleuchte -P3 erlischt. Anschließend muss noch -S4 (Automatik Start) betätigt werden.


Wird ein Metallwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, so wird dieser vom Lichtsensor -B3 erkannt und der Bandvorlauf startet. Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird vom Transportband bis zum Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) befördert. Die Abschaltung des Bandvorlaufs erfolgt jedoch erst durch den Lichtsensor -B4 (Teil vor Zylinder -M4). Wenn die Abschaltung des Bandvorlaufs erfolgt ist, fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 in die vordere Endlage (ausgefahren) und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband in das Metallmagazin. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage (ausgefahren) erreicht hat (-B2 betätigt), fährt die Kolbenstange vom Zylinder -M4 wieder in die hintere Endlage (eingefahren, -B1 betätigt). Die Sortieranlage befindet sich wieder in Grundstellung.

Wird ein Kunststoffwürfel auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt und vom Lichtsensor -B3 erkannt, so wird der Bandvorlauf gestartet. Der Kunststoffwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird durch das Transportband bis zum Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) befördert. Wird kein Metallwürfel erkannt, befördert das Transportband den Kunststoffwürfel in das Magazin Kunststoff am Ende des Bands. Nach Ablauf der Bandlaufzeit ($t = X$ s) wird das Band automatisch abgeschaltet. Die Bandlaufzeit ist so zu wählen, dass das Teil sicher im Kunststoffmagazin abgelegt wird.


Allgemeines

Siehe Funktionsbeschreibung auf Seite 20


Technologieschema





E-pneumatische Steuerung



Vorschläge zum Aktorikmodell (Abbildungen entsprechen nicht der aktuellen Prüfung)



Bandlänge
ca. 500 – 600 mm



Arbeitsaufgabe Material-Bereitstellungsliste Aktorikmodell „Sortieranlage“

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik


Allgemein

Die unten abgebildete Materialliste stellt eine grobe Auflistung des verwendeten Materialpools für die nachfolgenden Prüfungen dar. Die vollständige Bereitstellung der Materialien ist vor der Prüfungsdurchführung zu gewährleisten. Als Orientierung für den Aufbau dienen die Abbildungen auf den Seiten 21 und 22 dieses Hefts.

II Teile, die nach der Vormontagezeichnung vormontiert und teilweise vorverdrahtet für 1 bis 5* Prüflinge bereitgestellt werden müssen (Gleichzeitig Stückliste für Vormontagezeichnung):

1. ☒ 1 Filter-Druckregelventil (halbautomatisch) mit Manometer 0,5–10 bar G 1/4
2. ☒ 1 Verteilstück G 1/4 schmal für P/E-Umformer (Druckschalter)
3. ☒ 1 P/E-Umformer (Druckschalter) 0,5–8 bar mit Flansch-Anschluss G 1/4
4. ☒ 1 3/2-Wegeventil elektrisch betätigt 24 V DC; G 1/4; sekundärentlüftend
5. ☒ 1 Betätigungsspule für 3/2-Wegeventil 24 V DC; 4,8 W
6. ☒ 1 Stecker mit Kabel für Betätigungsspule 2-polig + Schutzkontakt inkl. Dichtung für Kupplungsdose
7. ☒ 1 Schalldämpfer G 1/4 für 3/2-Wegeventil
8. ☒ 1 Befestigungswinkel für oben angeführte Teile „NL 2“ (Wartungseinheit)
9. ☒ 2 Verblockungssatz NL 2 G 1/4 für oben angeführte Teile
10. ③ 2 ISO-Zylinder D 25 × 100 mm dw mit Abfrage
11. ③ 2 Fußbefestigung für Zylinder
12. ③ 2 5/2-Wegeventil Impulsausführung 24 V DC G 1/8
13. ⑥ 4 Kupplungsdose mit 3 m Kabel für das 5/2-Wegeventil
14. ⑥ 4 Drosselschalldämpfer G 1/8
15. ☒ 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm } passend
16. ☒ 2 Drehbare Winkel-Schwenkverschraubung G 1/4 für PU-Rohr Ø 6 mm } zu Pos. 10 u. 12
17. ⑨ 3 Winkel-Schwenkverschraubung G 1/8 für PU-Rohr Ø 4 mm
18. ⑥ 2 Steckfix G 1/8 gerade für PU-Rohr Ø 4 mm
19. ☒ 1 PU-Rohr farblos Ø 4 mm; 6 m
20. ☒ 43 Reihenklemme
21. ⑥ 5 PE-Reihenklemme
22. ☒ 2 Querverbinder 10-polig
23. ☒ 2 Abschlussplatte AP/PA
24. ☒ 2 Endwinkel 8,5 mm
25. ☒ 1 Tragschiene 15,0 × 35 gelocht, l = 300 mm
26. ☒ 1 Verdrahtungskanal 75 × 25, l = 3 m
27. ② 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschraubung -X20
28. ② 2 Tüllengehäuse mit Buchseneinsatz 6-polig + PE, 400 V und Verschr. (1 × externe SPS) -X20, -X50
29. ☒ 1 Tüllengehäuse mit Stifteinsatz 6-polig + PE 400 V -X10
30. ② 1 3 m PVC-Steuerleitung 7G1,5 300/500 V
31. ** ③ 3 3 m PVC-Steuerleitung 25G1
32. ☒ 1 Sockelgehäuse mit Stifteinsatz 24-polig + PE und Verschraubung -X24
33. ☒ 156 Crimp-Buchse 2,5/1–1,5 qmm } oder Schraubverbindungen
34. ☒ 156 Crimp-Stift 2,5/1–1,5 qmm }
35. ⑧ 5 Induktiver Näherungsschalter 24 V DC, M8-1 mm/M12, Schließfunktion PNP, -B1, -B2, -B5, I_{max}: 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), -B10, -B11 Belegung nach DIN EN 60947-5-2
36. ⑩ 5 Klemmschelle DRM = 18 mm
37. ③ 3 Reflexions-Lichttaster M18, 400 mm, 24 V DC, Schließfunktion PNP, -B3, -B4, -B9 I_{max}: 200 mA kurzschlussfest mit Gerätestecker M12 (3-polig ohne PE), Belegung nach DIN EN 60947-5-2
38. ⑧ 8 Steckverbinder M12, 3-polig, Länge 8 m passend zu den induktiven Näherungsschaltern und Reflexions-Lichttastern
39. ① – Kapazitiver Näherungsschalter 18 × 1

- | | | | | |
|-----|---|------|---|----------|
| 40. | ⑥ | 4 | Optional zur Pos. 35; Endlagenabfrage der Zylinder: Zylinderschalter mit Kabelanschluss
3 m PVC, 2-polig | |
| 41. | ⑥ | 4 | Optional Klemmhalter für Zylinder $\varnothing \times 25$ mm zur Befestigung der Zylinderschalter
am Zylinder Pos. 10 | |
| 42. | ② | 2 | Positionsschalter mit Antrieb und Rollenschwenkhebel, Leitungseinführung,
400 V AC, 10 A, 1S+1Ö mit Verschraubung | -B7, -B8 |
| 43. | ① | 1*** | Stirnradgetriebemotor (Flanschbefestigung, B5) mit zwei getrennten Wicklungen,
$P = 180$ W, Abtriebsdrehzahl: 10/20 1/min oder 20/40 1/min | |
| 44. | ⊗ | 4 | Kunststoffwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 45. | ⊗ | 4 | Metallwürfel abhängig von der Bandbreite des Modells
(empfohlene Seitenlänge ca. 30 mm) | |
| 46. | ⊗ | | Div. Befestigungsmaterial | |
| 47. | ⊗ | | Div. Verbrauchsmaterial (z. B. Aderendhülsen) | |


 ↑ Material in dieser Prüfung
 — Material im Pool bzw. für jede nachfolgende Prüfung gleich

* abhängig von der Prüfungsorganisation

** Material für die externe SPS

*** Für das Simulationsmodell ist nur ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen erforderlich (kein angeflanshtes Getriebe).

**Arbeitsaufgabe
Programmanpassung für eine
speicherprogrammierbare Steuerung****Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik****1 Allgemeines**

Bei der Durchführung des Arbeitsauftrags muss der Prüfling das Programm einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) ändern bzw. ergänzen, danach in die SPS eingeben und den Programmablauf prüfen. Diesen Arbeitsauftrag soll der Prüfling an einem ihm vertrauten, vom Ausbildungsbetrieb bereitzustellenden SPS-System durchführen. Angaben zu dem erforderlichen SPS-System enthält die Standardbereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb.

Zur Vorbereitung auf die Programmanpassung hat der Prüfling im Ausbildungsbetrieb den bereitgestellten Funktionsplan auf das vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte SPS-System umzusetzen. Dazu sind auf den folgenden Seiten die Beschreibung der Steuerung, das Technologieschema, die Zuordnungsliste und der Funktionsplan gegeben. Die abgestimmte Anweisungsliste ist im Ausbildungsbetrieb auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Zur Durchführung des Arbeitsauftrags ist das angepasste bzw. umgesetzte Steuerprogramm dokumentiert mitzubringen. Das Steuerprogramm muss für die Durchführung der Arbeitsaufgabe gespeichert bereitgestellt werden. Sofern dies nicht möglich ist, muss das Programm im Prüfungsbetrieb vor Beginn des Arbeitsauftrags eingegeben werden.


Achtung: Für die Merker müssen „nicht remanente“ Adressbereiche verwendet werden.

2 Hinweise zur Steuerung „Sortieranlage“**2.1 Funktionsbeschreibung des Steuerungsprozesses**


Die Funktionsbeschreibung zur speicherprogrammierbaren Steuerung finden Sie auf den Seiten 20 und 21 dieses Hefts.

Arbeitsaufgabe Technologieschema – Grundprogramm „Sortieranlage“


Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik



Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.








Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden.



Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden

Operand		Betriebsmittel- kennzeichen	Funktion
Merker:			
M 2.0		M20	Merker Vorwahl „Hand“
M 2.1		M21	Merker Vorwahl „Automatik“
M 5.5		M55	Blinktaktmerker 1 Hz
M 10.2		M102	Merker Band wurde belegt Speicher
M 10.3		M103	Merker Metall erkannt Speicher
M 10.4		M104	Merker Kunststoff erkannt Speicher
M 11.0		M110	Merker Ablaufende, Band rücksetzen
M 11.2		M112	Merker Bandtransport zur Ablage
M 15.0		M150	Merker „Automatik Start“
M 15.1		M151	Merker Bandnachlaufzeit zur Ablage
M 15.2		M152	Merker NOT-AUS während der Bandnachlaufzeit
Zeiten			
T1		T1	Bandnachlaufzeit zur Ablage „3 s“

↑
Systembezogene Operanden können hier eingetragen werden

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar	
		Eigen	Fremd				Fremd	Eigen	
				Netzwerk: 1	Taktgenerator 1 Hz			M55	Blinktaktmerker 1 Hz
				Netzwerk: 2	Merker Vorwahl Betriebsart "Hand"				
-S2	Taster Vorwahl Betriebsart "Hand"	E 0.2							
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0							
-B6	Druckschalter Betriebsdruck vorhanden	E 4.7							
-S3	Taster Vorwahl Betriebsart "Automatik"	E 0.3						M20	Merker Vorwahl "Hand"
				Netzwerk: 3	Merker Vorwahl Betriebsart "Automatik"				
									
-S3	Taster Vorwahl Betriebsart "Automatik"	E 0.3							
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0							
-B6	Druckschalter Betriebsdruck vorhanden	E 4.7							
-S2	Taster Vorwahl Betriebsart "Hand"	E 0.2						M21	Merker Vorwahl "Automatik"
								M 2.1	
								M 5.5	

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar		
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen			
				Netzwerk: 4 Merker Band wurde belegt Speicher						
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0								
-F9	Lastspannung EIN "-F9"	E 0.1								
-B3	Rutsche belegt	E 4.4								
M110	Merker Ablaufende, Band rücks.	M 11.0						M 10.2	M102 Merker Band wurde belegt Speicher	
				Netzwerk: 5 Merker Bandtransport zur Ablage						
-B3	Rutsche belegt	E 4.4								
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1								
M21	Merker Vorwahl "Automatik"	M 2.1								
M103	Merker Metall erkannt Speicher	M 10.3								
M110	Merker Ablaufende, Band rücks.	M 11.0				M 11.2	M112 Merker Bandtransport zur Ablage			
				Netzwerk: 6 Merker Metall erkannt Speicher						
M102	Merker Band wurde belegt Speicher	M 10.2								
M112	Merker Bandtransport zur Ablage	M 11.2								
-B5	Teilerkennung Metall	E 4.6								
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5								
M103	Merker Metall erkannt Speicher	M 10.3				M 10.3	M103 Merker Metall erkannt Speicher			
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe		Blattzahl 8		Vor- und Familienname:		Blatt-Nr.	Anschl.	
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe				Prüfungsnummer:		2	3	
IHK										

Kommentar		Operanden Eigen Fremd		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden Fremd Eigen		Kommentar	
				Netzwerk: 7 Merker Kunststoff erkannt Speicher					
M102	Merker Band wurde belegt Speicher	M 10.2							M104 Merker Kunststoff erkannt Speicher
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
M103	Merker Metall erkannt Speicher	M 10.3							
M112	Merker Bandtransport zur Ablage	M 11.2							
M110	Merker Ablaufende, Band rücks.	M 11.0							
M104	Merker Kunststoff erkannt Speicher	M 10.4							
				Netzwerk: 8 Merker "Automatik Start"					
M21	Merker Vorwahl „Automatik“	M 2.1							M150 Merker Automatik Start
-S4	Taster "Automatik Start"	E 0.4							
M21	Merker Vorwahl „Automatik“	M 2.1							
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0							
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1							
				Netzwerk: 9 Merker Bandnachlauf zur Ablage					
M112	Merker Bandtransport zur Ablage	M 11.2							M151 Merker Bandnachlauf zur Ablage
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
T1	Bandnachlaufzeit zur Ablage	T 1							
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0							

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe	Blattzahl 8	Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:	Blatt-Nr.	Anschl.
	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik					3	4

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen	
M151	Merker Bandnachlaufzeit zur Ablage	M 15.1						M152 Merker NOT-AUS während der Bandnachlaufzeit
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1						
T1	Bandlaufzeit zur Ablage	T 1						
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0						
M152	Merker NOT-AUS während der Bandnachlaufzeit	M 15.2						Hinweis: Die Zeit (3 s) ist ggf. an die verwendete Hardware (Modell) anzupassen.
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1						
M21	Merker Vorwahl „Automatik“	M 2.1						
M104	Merker Kunststoff erkannt Speicher	M 10.4						
M151	Merker Bandnachlaufzeit zur Ablage	M 15.1						M110 Merker Ablaufende , Band rücksetzen
M110	Merker Ablaufende, Band rücks.	M 11.0						
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1						
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe		Blattzahl 8		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.
IHK		Vorbereitung der praktischen Aufgabe						4
								5

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar	
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen		
				Netzwerk: 14 Zylinder -M4 ausfahren					
-Q1	Bandantrieb -M1	A 0.1		<p>Netzwerk: 14 Zylinder -M4 ausfahren</p>					
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0							
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1							
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0							
M150	Merker Automatik Start	M 15.0							
M21	Merker Vorwahl "Automatik"	M 2.1							
M102	Merker Band wurde belegt Speicher	M 10.2							
M103	Merker Metall erkannt Speicher	M 10.3							
M112	Merker Bandtransport zur Ablage	M 11.2							
-B4	Teil vor Zylinder -M4	E 4.5							
M20	Merker Vorwahl "Hand"	M 2.0							
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6							
-S7	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"	E 0.7							
				A 0.4 -M3 Zylinder -M4 ausfahren					
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe		Blattzahl 8		Vor- und Familienname: Prüfungsnummer:		Blatt-Nr.	Anschl.
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe						6	7
IHK									

IHK	Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013	Arbeitsaufgabe Vorbereitung der praktischen Aufgabe		Blattzahl 8	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	Operanden		Kommentar	Operanden Fremd Eigen	Kommentar										
		Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik				Eigen	Fremd													
Funktionsplan "Sortieranlage"																				
Netzwerk: 15 Zylinder -M4 einfahren																				
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0																		
-F9	Lastspannung Ein "-F9"	E 0.1																		
-B1	Zylinder -M4 einfahren	E 4.0																		
M150	Merker "Automatik Start"	M 15.0																		
M21	Merker Vorwahl "Automatik"	M 2.1																		
-B2	Zylinder -M4 ausfahren	E 4.1																		
-Q1	Bandmotor -M1 vorwärts	A 0.1																		
M20	Merker Vorwahl "Hand"	M 2.0																		
-S6	Zylinder -M4 einfahren "Hand"	E 0.6																		
-S7	Zylinder -M4 ausfahren "Hand"	E 0.7																		
Netzwerk: 16 Anzeige Vorwahl "Hand"																				
M20	Merker Vorwahl "Hand"	M 2.0																		
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0																		
M21	Merker Vorwahl "Automatik"	M 2.1																		
M55	Blinktakterker 1 Hz	M 5.5																		
Netzwerk: 17 Anzeige Vorwahl "Automatik"																				
M21	Merker Vorwahl "Automatik"	M 2.1																		
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0																		
M20	Merker Vorwahl "Hand"	M 2.0																		
M55	Blinktakterker 1 Hz	M 5.5																		
Netzwerk: 18 Anzeige Vorwahl "Automatik"																				
A 0.3 Zylinder -M4 einfahren																				
A 4.1 Anzeige Vorwahl "Hand"																				
A 4.2 Anzeige Vorwahl "Automatik"																				
Blatt-Nr. 7																				
Anschl. 8																				

Kommentar		Operanden		Funktionsplan "Sortieranlage"		Operanden		Kommentar
		Eigen	Fremd			Fremd	Eigen	
				Netzwerk: 18 Anzeige Betriebsdruck vorhanden				
-B6	Druckschalter Betriebsdruck vorhanden	E 4.7						
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0						
-B6	Druckschalter Betriebsdruck vorhanden	E 4.7						
M55	Blinktaktmerker 1 Hz	M 5.5						A 4.3 -P5 Anzeige Betriebsdruck vorhanden
				Netzwerk: 19 Anzeige Zylinder -M4 eingefahren				
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0						
-B1	Zylinder -M4 eingefahren	E 4.0						A 4.4 -P6 Anzeige Zylinder -M4 eingefahren
				Netzwerk: 20 Anzeige Zylinder -M4 ausgefahren				
-K0	Anlage Ein "-K0"	E 0.0						
-B2	Zylinder -M4 ausgefahren	E 4.1						A 4.5 -P7 Anzeige Zylinder -M4 ausgefahren
Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013		Arbeitsaufgabe		Blattzahl 8		Vor- und Familienname:		Blatt-Nr.
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik		Vorbereitung der praktischen Aufgabe				Prüfungsnummer:		8
IHK								Anschl. -

Arbeitsaufgabe Checkliste Grundprogramm „Sortieranlage“

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Überprüfen Sie nach der Eingabe das im Ausbildungsbetrieb vorbereitete Steuerprogramm (Grundprogramm) anhand der nachstehenden Funktionstabelle.

Funktionstabelle			
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben	
		ja	nein
1	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 (-K0 Ein) eingeschaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mit dem Taster -S9 (Quittierung Schutteinrichtung) lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 quittieren. Der Leuchtmelder -P10 erlischt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Die Meldeleuchten -P3 (Anzeige Vorwahl Hand) und -P4 (Anzeige Vorwahl Automatik) blinken mit der Taktfrequenz von 1 Hz, solange noch keine Betriebsartenvorwahl getroffen wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Über die Taster -S2 bzw. -S3 lässt sich bei vorhandenem Betriebsdruck die Vorwahl „Hand“ bzw. „Automatik“ vorwählen. Dies wird dann über die Meldeleuchten -P3 bzw. -P4 mit Dauerlicht angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich das Transportband (-M1) im Tipfbetrieb über den Taster -S5 vorfahren, wenn sich der Zylinder -M4 in Grundstellung befindet. Dies wird über die Meldeleuchte -P9 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich die Kolbenstange des Zylinders -M4 über die Taster -S6 bzw. -S7 ein- bzw. ausfahren. Die Position des Zylinders wird über die Meldeleuchte -P6 bzw. -P7 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ist mit dem Taster -S3 „Automatik“ vorgewählt, sowie -S4 „Automatik Start“ betätigt und wird ein Metallwürfel auf die Zuführschiene gelegt, wird dieser durch den Lichtsensor -B3 erfasst und schaltet somit den Bandmotor -M1 vorwärts ein. Dies wird über die Meldeleuchte -P9 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Der Metallwürfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband und wird nun über den Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) erfasst und bis zum Lichtsensor -B4 (Teil vor Zylinder -M4) transportiert. Dieser bewirkt die Abschaltung des Bandvorlaufs -M1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Nach der Abschaltung des Bandvorlaufs fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 aus und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband ins Metallmagazin. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fährt diese wieder in die hintere Endlage (-B1 betätigt) und die Sortieranlage befindet sich in Grundstellung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Wird nun ein Kunststoffwürfel auf das Transportband gelegt, wird dieser in das Magazin Kunststoff am Ende des Bands transportiert. Nach Ablauf der Bandlaufzeit wird das Band automatisch abgeschaltet. Die Bandlaufzeit ist so zu wählen, dass das Teil sicher im Behälter abgelegt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beim Betätigen des NOT-AUS-Tasters -S8 oder beim Öffnen der Schutzklappen -B7 und -B8 wird die Sortieranlage sofort stillgesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Erst nach entriegeltem NOT-AUS-Taster -S8 und geschlossenen Schutzklappen -B7 und -B8 lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 über den Taster -S9 wieder quittieren und die Lastspannung somit einschalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013	Vor- und Familienname:	
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Vorbereitung Sichtkontrolle Anlage	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Auswahl		Bezeichnung					
IHK	PA ¹⁾						
X		Anlage:					
X		Typenbezeichnung: —			Hersteller:		
X		Netzspannung:			Baujahr:		
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung		Wiederholungsprüfung		
			Änderungsprüfung		Instandsetzungsprüfung		
Prüfung nach:		DIN VDE 0100-600		X	i.O.	nicht i.O.	
Sichtkontrolle		DIN VDE 0113		X			
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein					
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller					
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare, die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen					
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag					
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer					
		Schutz gegen thermische Einflüsse					
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten					
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse					
X		Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen					
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern					
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen					
X		Vorhandensein von Warnhinweisen					
		Kennzeichnung der Stromkreise					
X		Kennzeichnung der Überstromschutzeinrichtungen/ der Überlasteinrichtungen/der Betriebsmittel					
X		Ordnungsgemäße Leiterverbindung					

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Frühjahr 2013	Vor- und Familienname:	
	Prüflingsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Vorbereitung Messprotokoll „Auszug“	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Auswahl		Vorgaben	Wert
IHK	PA ¹⁾		
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z. B. vom Kunden angegeben)	
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z. B. vom Kunden angegeben)	

Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i. O.	nicht i. O.		
X		PE-Klemme → Einspeisung (CEE-Stecker)						
X		PE-Klemme → Schaltschrank						
X		PE-Klemme → Montageplatte Schaltschrank						
X		PE-Klemme → Schaltschranktür/Gestell						
X		PE-Klemme → Schaltschrankbodenblech						
X		PE-Klemme → Netzteil						
X		PE-Klemme → SPS						
X		PE-Klemme → Antriebe						
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter: <div>Übergangswiderstand: <div>gewählter</div><div><div></div></div></div>						
X		Berechnung der Schleifenimpedanz:						
X	Schutz durch automatische Abschaltung gegeben							
Auswahl		Messung	Messwert	Mindestwert				
IHK	PA ¹⁾	RCD-Prüfung						
		Berührungsspannung U_B						
		Auslösestrom I_F						
		Auslösezeit t_a						
		RCD löst aus						

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

* Entspricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

Auswahl		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i. O.	nicht i. O.	
IHK	PA ¹⁾						
X		L1 → PE-Schiene					
X		L2 → PE-Schiene					
X		L3 → PE-Schiene					
X		N → PE-Schiene					
X		L1 → +24 V					
X		L2 → +24 V					
X		L3 → +24 V					
X		Schutz durch Isolation gegeben?					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i. O.	nicht i. O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Einspeisung ~400/230 V				
X		Kleinspannungen				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			
X		Spannungspolarität Kleinspannung				
X		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.	
IHK	PA ¹⁾					
X		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-AUS-Kreise/Schutztür	Abschaltfunktionen			
X		Verriegelungen	Maschinelle Verriegelung			

Auswahl		Verwendete Messgeräte (Typ):	Bemerkung	
IHK	PA ¹⁾			
X				

Unterschrift Prüfender:			Verantwortlicher Unternehmer:			
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

Auswahl		Funktion der Anlage	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.
IHK	PA ¹⁾				
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

